

# SEGURIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO: AMOLADORA

## RIESGOS PRESENTES DURANTE SU USO



RIESGOS DE CORTE



RIESGOS DE PROYECCIONES



RIESGOS AUDITIVO



RIESGOS DE QUEMADURAS



RIESGO ELÉCTRICO



RIESGO DE INCENDIO



RIESGOS ERGONÓMICOS

## ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



VESTIMENTA DE PROTECCION



PROTECCION VISUAL



PROTECCIÓN AUDITIVA



MÁSCARAS



GUANTES ANTICORTE



CALZADO DE SEGURIDAD

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- ❖ Utilizar los elementos de protección personal requeridos por el puesto (verificar aquellos EPP certificados).
- ❖ El área de trabajo debe estar limpia y ordenada.
- ❖ Los cables deben encontrarse en buen estado.
- ❖ No use discos vencidos.
- ❖ No utilice amoladora que vibre en exceso.
- ❖ Asegurarse que la amoladora esté en buen estado para su uso.
- ❖ Nunca sobrepasar la velocidad máxima de rotación.
- ❖ Realice el trabajo en áreas ventiladas.

- ❖ **Realice el trabajo en áreas alejadas de de zonas de almacenamiento de productos químicos.**
- ❖ **Realice el trabajo en áreas alejadas de de zonas de circulación.**
- ❖ **Verifique que luego de su uso no queden chispas encendidas.**
- ❖ **Asegúrese que las chispas generadas por el corte no esté en dirección del tablero eléctrico.**
- ❖ **Desenchufe la amoladora en todo momento que no la utilice.**
- ❖ **No trabajar por encima de los hombros.**
- ❖ **Manejar la herramienta sujetando firmemente con ambas manos el mango y la empuñadura lateral.**
- ❖ **Se recomienda trabajar en un ángulo de 20°.**
- ❖ **Otras recomendaciones específicas según el lugar de trabajo.**