





TRENES ARGENTINOS

CARGAS

CATALOGO DE PARTES A LOCALIZAR (Rev. 1 – Julio 2017)



REV. 1

Imagen (ilustrativa) de
la barra de empuje sin
seccionar

Material (a confirmar):

➤ A definir

Peso (aprox.)

➤ A definir

Nota: La barra de muestra fue
seccionada para su transporte



No se cuenta con plano, solo con
referencia de fabrica QCZ199-51-00

CONSUMO ESTIMADO A CONFIRMAR

2018	2019	2020
730	875	960

Consultar disponibilidad de muestra
para verificar en planta de BCyL

NO APTO PRODUCCION

REV. 1

NUM50001151610 - PLACA DE DESGASTE SUPERIOR ADAP. 6" X 11"

TRENES ARGENTINOS
CARGAS

NO APTO PRODUCCION



Material (a confirmar):

➤ 60 Si 2 Mn

Peso (aprox.):

➤ 0,9 Kg

Placa de desgaste



Vista inferior




Vista frontal

CONSUMO ESTIMADO A CONFIRMAR

2018	2019	2020
1040	1250	1375

Consultar disponibilidad de muestra
para verificar en planta de BCyL


REV. 1



						material 60Si2Mn	总包商		中国机械设备工程股份有限公司 CMEC
								Contratista general	
								分包商	
								Fabricante	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日				
Marca	Cantidad de piezas	División	Nº de documento modificado	Firma	Año mes día	规格标记	重量	比例	导堆顶面磨耗板
设计			批准			Marca de etapa	Peso(kg)	Proporcion	Tablero de desgaste de superficie superior de marca guía
Diseño			Aprobación			S A	0.91	1:2	
校核						Sheet/Sheets	1 / 1		QCZ227-00-01
Verificación									

NO APTO PRODUCCION

REV. 1



Material (a confirmar):

➤ A definir

Peso (aprox.):

➤ 13,5 Kg

Nota: La leva se debe entregar completa con sus correspondientes bujes.




Nota: La muestra es de un vagón de trocha ancha

CONSUMO ESTIMADO A CONFIRMAR


2018	2019	2020
270	325	360

Consultar disponibilidad de muestra para verificar en planta de BCyL

REV. 1



REV. 1



Material (a confirmar):

➤ A definir

Peso (aprox.)

➤ 1,5 Kg

Nota: La muestra es de un
vagón de trocha ancha



Vista inferior



Vista frontal

CONSUMO ESTIMADO A CONFIRMAR




2018	2019	2020
550	660	725

Consultar disponibilidad de muestra
para verificar en planta de BCyL

NO APTO PRODUCCION


REV. 1

20-02-96ZHVQ



✓(✓)

				T10		南车长江车辆有限公司	
						滑槽磨耗板	
						Placa de desgaste de canal deslizante	
设计	审核	工艺	材料	数量	重量	比例	CAHZ96-20-02
主审	校核	批准	标准	共 1 张	第 1 张	1:2	



Resorte para cuña de fricción



Alojamiento de
resorte en la cuña

Material (a confirmar):

➤ 60Si 2Cr VAT

Peso (aprox.):


➤ 2,65 Kg

CONSUMO ESTIMADO A CONFIRMAR

2018	2019	2020
520	625	690

Consultar disponibilidad de muestra
para verificar en planta de BCyL

REV. 1



REV. 1

- EN PROXIMAS EMISIONES/REVISIONES SE CONFIRMARAN LA DISPONIBILIDAD DE MUESTRA
- DUDAS TECNICAS COMUNICARSE CON:
 - Responsable de Calidad: Guillermo Duarte – Contacto: gduarte@bcyl.com.ar
 - Calidad y desarrollo: Alberto Pacin – Contacto: apacin@bcyl.com.ar
 - Especialista: Eduardo Daniel Quiroga – Contacto: equiroga@bcyl.com.ar
 - Coordinador del proyecto: Franco Leidi – Contacto: fleidi@bcyl.com.ar
 - Comprador especializado: Adrian Barreira – Contacto: abarreira@bcyl.com.ar

REV. 1